

Servicemeddelande nr: SM-2025-08
Maskin typ: Terri 3 CW,HW,FW
Gäller from: Alla
Utfärdare: Terri eftermarknad
Datum: 2025-09-24


Servicemeddelande

SM-2025-08 Läckage under körventil

Bakgrund

Vi har haft två maskiner där det har varit läckage under körventilen i en lite plugg.
Detta har varit svårt att upptäcka då dom sitter på undersidan av körventilen.
Skulle ni ha ett läckage vid körventilen som är svårt att hitta då kan detta vara en trolig orsak.

Instruktion



SM-2025-08 Läckage under körventil

Utskriven: 2025-09-24

Servicemeddelande nr: SM-2025-08
Maskin typ: Terri 3 CW,HW,FW
Gäller from: Alla
Utfärdare: Terri eftermarknad
Datum: 2025-09-24



Terri Support

När du behöver komma i kontakt med oss för snabba serviceärenden.
Tel: +46 476-70 97 91

Reservdelar: spareparts@terri.se
Eftermarknad: aftersales@terri.se

Har du frågor eller funderingar så hör av dig.

