

Informationsmeddelande

Ärende:	Uppdateringar Log Max 2000T	Nr:	Info-141
Berörd produkt:	2000T	Datum:	2023-11-09
Information:	Teknisk support	Email:	technicalsupport@logmax.com

1. Kvistknivs- samt Nedre kvistknivsventil

Hydraulventilen för kvistknivar och nedre kvistkniv med artikelnummer 10001141, märkt "BREVINI" hade in-konsekvent pulsöppning, vilket bidrog till problem med pulsöppning vid start av matning. Ny hydraulventil med bättre interna toleranser infördes vilket löste problemet. Har du den gamla ventilen för funktionerna kvistknivar och nedre kvistkniv, kontakta parts@logmax.com för ett fritt utbyte, meddela aggregatets serienummer.

Artikelnummer på den nya ventilen är 10002208.

Ventil med förbättrade interna toleranser är införd som standard från aggregat s/n: 121071.




Bilden visar den äldre ventilen 10001141 för kvistknivar och nedre kvistkniv, märkt "BREVINI" som bör bytas.

2. Stödplåt till skyddsplåtarna för kvistknivar

Om skyddsplåten trycks in mot knivens cylinderfäste finns risk att cylinderfästet går av. Kontakta parts@logmax.com för att få stödplåtar, meddela aggregatets serienummer. Två stödplåtar behövs på varje aggregat, artikelnummer för denna stödplåt är 10002618.

Stödplåtar som förhindrar detta är införd som standard från aggregat med s/n: 121036



Bilden visar montering av stödplåtar, 2st per aggregat behövs

WARNING!

Innan arbetets påbörjan: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok. Se även till att alltid ställa startströmställaren i läge 0, detta innebär att huvudströmmen är avslagen.


Informationsmeddelande

Ärende:	Uppdateringar Log Max 2000T	Nr:	Info-141
Berörd produkt:	2000T	Datum:	2023-11-09
Information:	Teknisk support	Email:	technicalsupport@logmax.com

3. Strypbanjo 10002847 för svärd hemfunktion

Då sågsvärdet går hem fort har flera sågsvärdscylindrar gått sönder. Detta åtgärdas enkelt genom att byta en banjokoppling på cylinderns A-port (mot aggregatets cylinderfäste) till en med inbyggd strypning. Kontakta parts@logmax.com för att få en passande strypbanjo, meddela aggregatets serienummer. 1 st strypbanjo behövs på varje aggregat, artikelnummer för denna strypbanjo är 10002847.

Banjokoppling med inbyggd strypning är införd som standard från aggregat med s/n: 121086



Bilden visar strypbanjons (RÖD) placering

WARNING!

Innan arbetets påbörjan: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok. Se även till att alltid ställa startströmställaren i läge 0, detta innebär att huvudströmmen är avslagen.