

Viktig Service meddelande

Byte Dragtapp, midjeled
Terri 34C , Terri 3



Service meddelande

Vi har upptäckt att maskiner går av i midjan, Detta har vi undersökt och vi har hittat att radien mellan axel och platta har varit för liten, detta är inte ett problem på alla maskiner utan beror även på hur mycket man kör med maskinen.



Vi har därför tagit beslut på att byta ut midjan på ett antal maskiner i förebyggande syfte.

Lista på dessa maskiner kommer i ett separat mail.

Skulle man nu göra service på någon maskin och bli osäker på midjan, hör av er så får vi ventileras.

Kontroll av dragtapp

- Lossa luckan under maskinen
- Lossa dom fyra bultarna till dragtappen
- Dra ut tappen ca 1-2 cm så att du ser raden mellan plattan och axeln.
- Raden ska vara 3-5 mm (bild 2), den gamla tappen hade en radie på 1 mm (bild 1)



Service meddelande

Detta görs vid planerad service och det som byts på servicemeddelandet är dragtappen artikel Nr: TM-940118

Vi räknar en tidsförbrukning på ca 16 timmar på verkstad,
(en dag två gubbar).

Märk reklamationen med **”Servicemeddelande dragtapp”**

TM-940118 Innehåller:

TE-701000	Dragtapp	
TE-701095	Shims 0,2 mm	1 st
TE-701096	Shims 0,5 mm	1 st
TE-701097	Shims 0,15 mm	1 st
K6067-270	Skruv MC6S 12x100 FZB	4st
K6163-000	Nordlock M12	4st

Viktig Kontroll

Ersättning:

Inom garantitiden ,Delar + arbete 16 tim,resor upp till 300Km

2001-4000 timmar 75% Delar + Arbete 16 tim, **Inga resor**

4001-6000 Timmar 50% Delar + Arbete 16 tim, **Inga resor**

Viktigt:

Vi står inga trailer transporter.

Viktig Kontroll

Kontrollera även expandertapp och bussningar, detta kan vara i behov av att bytas beroende på hur duktig kunden varit på att smörja och underhålla sin maskin.

Detta är delar som kunden själv bekostar.

Vi behov byt:

KT-790989	Expandertapp	1st
KT-50542	Bussning	2st
KT-701010	Tryckbricka	2st
TE-700865-01	Shims 1,0 mm	
TE-700865-02	Shims 0,5 mm	
TE-700865-03	Shims 0,2 mm	

Viktig Kontroll vid service

Arbets förfarande

1. Palla upp traktordelen
2. Palla upp vagnen så att du kan förskjuta den bakåt och ev. i sidled.
3. Öppna luckan under maskinen och låsa dom 4 skruvar som håller ihop tappen, (kan finnas några äldre maskiner utan lucka, här måste man skära upp ett hål), hör av er om ni är osäker. Luckan infördes maj 2018.
4. Dra isär traktor och vagn.
5. Demontera expandertappen, expander till styrcylindrarna.
6. Kontrollera bussningar, byt vid behov.
7. Montera dragtapp på vagnsdelen, skjut sedan ihop maskinen och montera dragtappen färdigt.
8. **VIKTIGT** Dra expandertappen med 500Nm och var noga med att efter dra expandertappen enligt tabell på nästa sida.

Efterdragning av Bult/Muttrar

Expander bultar boggiarmar, ,Midja och Styrcylindrar :

DETTA ÄR VIKTIGT!!

Efter 1 timme.

Efter 3 timmar.

Efter 10 timmar

Efter 40 timmar el 4 dagar.

Storlek 46 på hylsan till boggin. 500 Nm

Storlek 36 på hylsan till övre bult midja. 500 Nm

Undre bult midja drages med medskickad hylsa. 250 Nm

Expandertappar till styrcylindrarna 115 Nm

Informera även kunden om hur viktigt det är att efter dra expandertappar.

Viktig
efterdragning
/ Kontroll



**Har du frågor eller funderingar så
hör av dig.**

Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476-70 97 91

