

Servicemeddelande nr: SM-2025-01
Maskin typ: Terri 3 CW,HW,FW
Gäller from: Serie nr Alla
Utfärdare: Terri eftermarknad
Datum: 2025-02-05

Servicemeddelande

SM-2025-01 Hydraulcylinder- Styrning

Bakgrund

Vi har sett att styrcylindrarna vill gå sönder i cylinderöronen. Styrcylinder Art nr: KT-791075.

Denna cylinder är ersatt av KT-791678.

Ingående artiklar

Ny cylinder Art nr: KT-791678 med förstärkta öron.

Ersättning


Inom garantitiden utgår normal ersättning "Reklamationsrapport"

Ingen ersättning utgår efter garantin.

Servicemeddelande nr: SM-2025-01
Maskin typ: Terri 3 CW,HW,FW
Gäller from: Serie nr Alla
Utfärdare: Terri eftermarknad
Datum: 2025-02-05

Instruktion

För att montera nya förstärkta cylindrar kan man måsta slipa lite granna i infästningen för att dom ska få plats. Detta gäller maskiner som är gjorda innan April 2024.



Servicemeddelande nr: SM-2025-01
Maskin typ: Terri 3 CW,HW,FW
Gäller from: Serie nr Alla
Utfärdare: Terri eftermarknad
Datum: 2025-02-05

Har du frågor eller funderingar så
hör av dig.



Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.
Tel: +46 476-70 97 91

Reservdelar: spareparts@terri.se
Eftermarknad: aftersales@terri.se

